



ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и других маломобильных групп населения
и предоставления на нем услуг
№ 80Д

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **дошкольное образовательное учреждение**
- 1.2. Адрес объекта **653000, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, город Прокопьевск, улица Пролетарская, дом № 15**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2** этажа, **901,1** кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **2059,0** кв.м
- 1.4. Год постройки здания **1963**, последнего капитального ремонта *не проводился*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего 2022, капитального _____ сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) **муниципальное, бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80 «Родничок», МБДОУ «Детский сад № 80»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **653000, Российская Федерация, Кемеровская область, город Прокопьевск, улица Пролетарская, дом № 15**
- 1.8. Основание для пользования объектом - **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность, **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация **Управление образования администрации города Прокопьевска**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **Россия, Кемеровская область, 653000, город Прокопьевск, проспект Шахтеров, 31**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности **образование**
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
Образование дошкольное
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - **дети**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – все категории
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **97**.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - **нет**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом **проезд на общественном транспорте (трамвай, маршрутное такси, автобус) до остановки «Площадь Победы»** наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **не имеет**
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **470 м**
- 3.2.2. время движения (пешком) **6 мин**
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; - **нет**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; - **нет**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть** (на пути следования от остановки общественного транспорта есть перепад высоты, оборудованный лестницей)
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет** (пандус отсутствует)
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г,У)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП, организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Техническое решение невозможно
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Техническое решение невозможно
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП, организация альтернативной формы обслуживания
	Все зоны и участки	Капитальный ремонт (в пределах финансирования). Индивидуальное решение с ТСП, организация альтернативной формы обслуживания.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - до 2030 года

в рамках исполнения плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - доступность объекта маломобильным группам населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____:

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается _____

(наименование документа и выдавшей его организации, дат)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ <http://detsad80.ucoz.net/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (*информации об объекте*) от « _____ » _____ 20__ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « _____ » _____ 20__ г.

Члены комиссии по проведению
обследования и паспортизации объекта
и предоставляемых на нем услуг

Председатель общественной
организации инвалидов города
Прокопьевска Рубикон

Н.В. Перехожев

Председатель Прокопьевской МО ВОС

Я.П. Болоткина

Председатель Прокопьевского
отделения ВОГ

М.Г. Катаева

Заведующий МБДОУ «Детский сад №
80»

О.Ю. Исакова

Старший воспитатель

И.Ю. Березовская

Председатель ПК

Ф.И. Абдулкаримова

Заведующий хозяйством

Е.В. Ямщикова



Handwritten signatures of the commission members: N.V. Perexozhev, Y.P. Bolotkina, M.G. Kataeva, O.Yu. Isaakova, I.Yu. Berезovskaya, F.I. Abdulkarimova, and E.V. Yamshikova.



Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ 80Д

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта - **дошкольное образовательное учреждение**
- 1.2. Адрес объекта **653000, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, город Прокопьевск, улица Пролетарская, дом № 15**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2** этажей, **901,1** кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания **1963**, последнего капитального ремонта - **не проводился**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2022** год, капитального _____ --

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) *(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)* **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80 «Родничок», МБДОУ «Детский сад № 80»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **653000, Российская Федерация, Кемеровская область, город Прокопьевск, улица Пролетарская, дом № 15**
- 1.8. Основание для пользования объектом - **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность - **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования администрации города Прокопьевска**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **Россия, Кемеровская область, 653000, город Прокопьевск, проспект Шахтеров, 31**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности - **образование**
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2. Виды оказываемых услуг
- Образование дошкольное
 - Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – **дети**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - все категории
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **97**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом проезд на общественном транспорте (трамвай, маршрутное такси, автобус) до остановки «Площадь Победы» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **470 м**
- 3.2.2 время движения (пешком) **6 мин**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**
- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:* **нет**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная:* - **нет**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть** (на пути следования от остановки общественного транспорта есть перепад высоты, оборудованный лестницей
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет** (пандус отсутствует)
- 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативной формы обслуживания

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Техническое решение невозможно
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Техническое решение невозможно
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП, организация альтернативной формы обслуживания
	Все зоны и участки	Капитальный ремонт (в пределах финансирования). Индивидуальное решение с ТСП, организация альтернативной формы обслуживания.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Заведующий
МБДОУ «Детский сад № 80»
телефон 8(3846)61-48-46



О.Ю. Исакова

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 80»

О.Ю. Исакова

2022 г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 1**

Город Прокопьевск

« » 20 г.

(наименование территориального образования субъекта РФ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **дошкольное образовательное учреждение**
 1.2. Адрес объекта **653000, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, город Прокопьевск, улица Пролетарская, дом № 15**
 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание **2** этажей, **901,1** кв.м
 - часть здания этажей (или на этаже), кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **2059,0** кв.м
 1.4. Год постройки здания **1963**, последнего капитального ремонта **не проводился**
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2022 год, капитального**
 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80 «Родничок», МБДОУ «Детский сад № 80»**
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **653000, Российская Федерация, Кемеровская область, город Прокопьевск, улица Пролетарская, дом № 15**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

Форма собственности – муниципальная

Основание для пользования объектом – оперативное управление

Сфера деятельности – общее образование

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
 проезд на общественном транспорте (трамвай, маршрутное такси, автобус) до остановки «Площадь Победы»
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **470** м
 3.2.2 время движения (пешком) **6** мин
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**,
 3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет**
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная; нет**
 3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть** (на пути следования от остановки общественного транспорта есть перепад высоты, оборудованный лестницей)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет** (пандус отсутствует)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1-4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г,У)	1-4	3-11
3	Путь (пути) движения внутри здания (<i>в т.ч. пути эвакуации</i>)	ДЧ-И(Г,У)		12-15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(С,Г,У)		16,17
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(С,Г,У)		18,19
6	Система информации и связи (<i>на всех зонах</i>)	ДУ		20, 21
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		22, 23

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП, организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Техническое решение невозможно
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Техническое решение невозможно
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП, организация альтернативной формы обслуживания
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт (в пределах финансирования). Индивидуальное решение с

ТСР, организация альтернативной формы обслуживания.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *до 2030 года* в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступность объекта маломобильным группам населения.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 80» <http://detsad80.ucoz.net/>

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 6 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
| 7. Пути движения к объекту | на 2 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на _____ л. |
| Пэтажные планы, паспорт БТИ _____ | на _____ 1 _____ л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____ | |

Руководитель рабочей группы

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 80»

О.Ю. Исакова



Члены рабочей группы:

Старший воспитатель

И.Ю. Березовская



Председатель ПК

Ф.И. Абдулкаримова



Заведующий хозяйством

Е.В. Ямщикова



В том числе:
представители общественных организаций инвалидов

Председатель общественной организации
инвалидов города Прокопьевска Рубикон

Н.В.Перехожев



Председатель Прокопьевской МО ВОС

Я.П. Болоткина

Председатель Прокопьевского отделения ВОГ

М.Г. Катаева

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № _____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МБДОУ «Детский сад № 80», Прокопьевск, ул. Пролетарская, д. № 15

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Вход на территорию осуществляется через калитку, закрывающуюся на электронный замок. Проем калитки недостаточен для прохода лиц, передвигающихся на креслах-колясках. Доступные для МГН элементы информации об объекте отсутствуют	К, О, С, Г, У	Заменить калитку. Оборудовать средства информационной поддержки и навигации на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации, с кнопкой вызова сотрудника.	Капитальный ремонт (в пределах финансирования)
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Пути движения покрыты асфальтовым покрытием, имеющим неровности. Отсутствуют выделенные пешеходные пути с тактильными средствами, выполняющими предупредительную	К, О, С, Г, У	Обеспечить пешеходную часть, соответствующую нормативным требованиям. Оборудовать тактильные средства на расстоянии не менее чем за 0,8 м. до объекта информации или начала опасного участка.	Капитальный ремонт (в пределах финансирования)
1.3	Лестница (наружная)	есть		3,4	Лестница оборудована поручнями. Отсутствует тактильная предупредительная информация	К,О,С	Установить тактильную предупредительную информацию	Капитальный ремонт (в пределах финансирования)
1.4	Пандус (наружный)	нет				К		Индивидуальное решение ТСР

1.5	Автостоянка и парковка	нет				К,О,С,Г,У	Оборудовать парковку с выделением специальных мест для стоянки автомобилей инвалидов.	Индивидуальное решение с ТСР
1.6	Общие требования к зоне				Система средств информационной поддержки не обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН эксплуатации учреждения.	К,О,С,Г,У	Реализовывать устранение выявленных нарушений и замечаний путём обращения в администрацию города Прокопьевска. Обеспечить систему средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации учреждения.	Капитальный ремонт (в пределах финансирования)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ		1-4	Капитальный ремонт (в пределах финансирования)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Фото №1. Вход на территорию



Фото 2. Пути движения по территории



Фото 3. Лестница наружная



Фото 4. Лестница наружная



I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание МБДОУ «Детский сад № 80», Прокопьевск, ул. Пролетарская, д. № 15

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1	3	Вход 1 Количество ступеней – 7 Ширина проступи –0,21-0,27 м Высота подступенка –0,14-0,2 м Ширина лестницы -1,4 м Лестница оборудована поручнями. Отсутствует тактильная предупредительная информация	К,О,С	1. Привести высоту подступенка и ширину проступи к нормативным значениями – 0,12 – 0,15 м. и 0,35 – 0,40 м. 2. Оборудовать лестницы тактильными средствами информации: тактильными полосами шириной 0,30 – 0,50 м, расположенными на расстоянии 0,8 м. от края нижней и верхней ступени, 3. Оборудовать лестницу выделением краевых ступеней цветом, фактурой, на проступях краевых ступеней лестничных маршей оборудовать одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м., расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.	Индивидуальное решение с ТСР
			2	4	Вход 2 Количество ступеней – 3 Ширина проступи –0,28-0,32 м Высота подступенка –0,22 м Ширина лестницы -1,3 м Лестница оборудована поручнями. Отсутствует тактильная предупредительная информация	К,О,С		

2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	К,О	-	Индивидуальное решение с ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	5	Вход 1 Размеры площадки 2,18x1,52 м Входная площадка имеет навес, водоотвод и подогрев отсутствуют.	К, О, С	При технической возможности привести размеры входных площадок к нормативным. Обеспечить входные площадки навесами, водоотводами, подогревом, дренажными решетками.	Индивидуальное решение с ТСР
			2	6	Вход 2 Размеры площадки 2,18x1,52 м Входная площадка имеет навес, водоотвод и подогрев отсутствуют.			
			3	7	Вход 3 Вход с поверхности земли, существует разность отметок площадки и тамбура. Водоотвод, подогрев, навес, дренажная решётка отсутствуют.			
				8	Вход 4 Вход с поверхности земли, существует разность отметок площадки и тамбура. Входная площадка имеет навес, Водоотвод, подогрев, дренажная решётка отсутствуют.			
2.4	Дверь (входная)	есть	1	5	Вход 1 Ширина двери 0,82 м, высота порога 0,12 м, ручка обычная. Отсутствуют смотровые панели на входных дверях. Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность. Доводчик отсутствует.	К,О,С	Оборудовать все двери смотровыми панелями. Обеспечить окраску наличников (дверной коробки) и ручек дверей в отличные от дверей цвета. Обеспечить входные двери символом, указывающим на их доступность (недоступность) для инвалидов. Обеспечить все входные двери доводчиками с механизмом задержки автоматического закрывания продолжительностью	Капитальный ремонт (в пределах финансирования)
			2	6	Вход 2 Ширина двери 0,82 м, высота порога			

					0,12 м, ручка обычная. Отсутствуют смотровые панели на входных дверях, доводчик. Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность.		не менее 5 секунд.	
			3	7	Вход 3 Ширина двери 0,82 м, высота порога 0,1 м, ручка обычная. Отсутствуют смотровые панели на входных дверях, доводчик. Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность.			
			4	8	Вход 4 Ширина двери 0,82 м, высота порога 0,15 м, ручка обычная. Отсутствуют смотровые панели на входных дверях, доводчик. Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность.			
2.5	Тамбур	есть		9	Вход 1 Глубина тамбура 1,88 м, ширина -1,56 м, имеется перепад уровня пола между тамбуром и гардеробной 0,2 м.	К,О,С	Привести размеры тамбуров к нормативным значениям невозможно	Техническое решение невозможно
				10	Вход 2 Глубина тамбура 1,05 м, ширина -1,25 м			
				11	Вход 3			

				Тамбур разделен на 2 отсека, глубина первого 1,2 м, ширина -1,0 м; глубина 2-го 1,3 м, ширина -2,16 м. Высота порогов в тамбуре составляет 0,05-0,15 м, имеется перепад уровня пола.			
			12	Вход 4 Глубина тамбура 1,4 м, ширина -2,08м, имеется перепад уровня пола между тамбуром и гардеробной 0,3 м.			
	Общие требования к зоне			Размеры входов не соответствуют нормативным значениям. Отсутствует тактильная предупредительная информация.		Установить тактильную предупредительную информацию.	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г,У)	1-4	3-11	Индивидуальное решение с ТСП, организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Фото № 3. Лестница (наружная)



Фото № 4. Лестница (наружная)



Фото № 5



Фото № 6



Фото № 7



Фото № 8



Фото № 9. Тамбур 1



Фото № 10. Тамбур 2



Фото № 11. Тамбур 4



I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) МБДОУ «Детский сад № 80», Прокопьевск, ул. Пролетарская, д. № 15

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть		12	Ширина путей движения – 1,2 м. При движении по коридору инвалида на кресле-коляске не имеется пространство для разворота на 180°. Участки пола на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, перед поворотом путей не имеют тактильных указателей, контрастно окрашенной поверхности. Мест отдыха не имеется.	К, О, С	Оборудовать участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей тактильными предупреждающими указателями и/или обеспечить контрастно окрашенную поверхность.	Капитальный, текущий ремонт (в пределах финансирования)
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		13	Ширина лестницы – 1,12 м. Высота подступенка – 0,15 м. Ширина проступи – 0,30 м. Количество ступеней – 22. Поручни с одной стороны высота 0,72 м., поручни непрерывные на марше лестницы. На поручнях перил отсутствуют рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил.	К, О, С	Обеспечить различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними, оборудовать на проступях краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени желтого цвета, общей шириной 0,08 – 0,1м.	Капитальный, текущий ремонт (в пределах финансирования)
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				К,О	Техническое решение невозможно	

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					Техническое решение невозможно	
3.5	Дверь	есть		14	Двери в кабинеты подписаны. Ширина дверного проема - 0,88 м., с порогом, ручка обычная.	К, О, С	Расширить дверные проёмы с учётом необходимой ширины при однодольном открывании – 0,90 м. Обеспечить двери на путях движения окраской, контрастной со стеной.	Техническое решение невозможно)
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		15	Отсутствуют мнемосхемы. Путь эвакуации со второго этажа предусмотрен по открытым металлическим лестницам, пандус и аварийное освещение отсутствуют.	К, О, С, Г, У	На стенах путей эвакуации оборудовать тактильные знаки контрастного цвета указывающие направление к эвакуационному выходу.	Техническое решение невозможно
	Общие требования к зоне				Отсутствует информация о схеме движения инвалидов (отсутствует мнемосхема).	К, О, С, Г, У	Установить мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации.	Техническое решение невозможно

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.н. путей эвакуации)	ДЧ-И(Г,У)		12-15	Техническое решение невозможно

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Фото № 12. Коридор



Фото № 13. Лестница (внутри здания)



Фото № 14. Дверь



Фото № 15



I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) МБДОУ «Детский сад № 80», Прокопьевск, ул. Пролетарская, д. № 15

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	16,17	Отсутствие тактильной информации. В групповых ячейках не предусмотрены места для МГН.	К,О,С,Г	Установка тактильной информации.	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне				Отсутствие тактильной информации.	К,О,С,Г	Отсутствие тактильной информации.	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И(С,Г,У)		16, 17	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Фото № 16. Кабинетная форма обслуживания



Фото № 17. Кабинетная форма обслуживания



I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) МБДОУ «Детский сад № 80», Прокопьевск, ул. Пролетарская, д. № 15
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) МБДОУ «Детский сад № 80», Прокопьевск, ул. Пролетарская, д. № 15
Вариант Ш – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений МБДОУ «Детский сад № 80», Прокопьевск, ул. Пролетарская, д. № 15

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		18	Специально оборудованных для МГН доступных кабин в туалетных комнатах нет. Пространство для кресла-коляски (иных опорных средств) рядом с унитазом шириной 0,75 м. отсутствует. Опорные поручни, штанги, поворотные, откидные сиденья отсутствуют.	К, О, С, Г	При технической возможности оборудовать санузел со следующими габаритами: ширина не менее – 1,65 м., глубина – 1,8 м., свободное пространство диаметром 1,40 м. для разворота кресла – коляски, пространство рядом с унитазом не менее 0,75 м. Оборудовать опорные поручни, поворотные или откидные сиденья Установить тактильную информацию.	Техническое решение невозможно
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		19	Ширина проходов между рядами составляет 1,4 – 2 м. Отсутствует тактильная информация	К, О, С	Установить тактильную информацию	Техническое решение невозможно
	Общие требования к зоне				ДЧ-И (С,Г,У)	К, О, С, Г	Оборудовать специально оборудованные для инвалидов доступные кабины.	Техническое решение невозможно

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,Г,У)		18,19	Техническое решение невозможно

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Фото № 18. Туалетная комната



Фото № 19. Бытовая комната (гардеробная)



I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте МБДОУ «Детский сад № 80», Прокопьевск, ул. Пролетарская, д. № 15

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		20,21	Знаки и символы доступности для инвалидов и МГН, указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу отсутствуют. Визуальная информация об объекте и услугах не соответствует требованиям	К, О, Г, У	Установка визуальной информации на контрастном фоне Установка мнемосхем.	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие звуковых информаторов, текстофонов, звукоусиливающего оборудования	С	Установка звукоусиливающего оборудования	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие тактильных средств	С	Установка тактильные полосы Установка указатели с рельефным шрифтом или знаками шрифта Брайля	Индивидуальное решение с ТСР
	Общие требования к зоне				Отсутствие тактильных средств, звукоусилительной аппаратуры.		Установка визуальной информации, тактильных средств, звукоусиливающего оборудования	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ		20,21	Индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценный доступ к местам целевого назначения, эвакуационным выходам.

Фото № 20. Визуальные средства



Фото № 21.



I Результаты обследования:

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) МБДОУ «Детский сад № 80», Прокопьевск, ул. Пролетарская, д. № 15

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Пути движения от остановки общественного транспорта до входа на территорию	есть		22,23	Ближайшая отсановка общественного транспорта «Площадь Победы» находится на расстоянии 470 м. Время движения пешком 6 мин. На пути следования от остановки общественного транспорта есть перепад высоты, оборудованный лестницей, пандус отсутствует	К, О, С	Реализовывать устранение выявленных нарушений и замечаний путём обращения в администрацию города Прокопьевска	Индивидуальное решение с ТСП Организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		22, 23	Индивидуальное решение с ТСП, организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценный доступ к объекту граждан с ограниченными возможностями.

Фото № 22. Визуальные средства



Фото № 23.



**ПЛАН-СХЕМА 1 ЭТАЖА
МБДОУ «Детский сад № 80»**

